

NIPPON PAINT ODOURLESS SEALER

Nippon Paint ODOUR-LESS SEALER គឺជាប្រភេទថ្នាំដែលមានមូលដ្ឋានជាទឹកមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ Singapore Green Label Standards ពីប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលសម្រាប់ប្រើលើផ្ទៃជញ្ជាំងបូក។ ថ្នាំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារ និងទប់ស្កាត់ដោយសារធាតុបំផ្លាញរបស់ emulsion paint តាមរយៈការជ្រាបចូលសារធាតុគីមីស៊ីម៉ង់ត៍។

Product Features:

- ធន់នឹងជាតិអំបិលបានយ៉ាងល្អ។
- ធន់នឹងការស្លាកពណ៌
- មានភាពខាំស្អិតជាប់ផ្ទៃបានយ៉ាងល្អ។
- ធន់នឹងទឹក និងការពារការដុះផ្សិត។
- ឆាប់ស្ងួតធ្វើអោយមានការលាបពីលើបានយ៉ាងលឿន។
- ងាយស្រួលប្រើ។

ប្រភេទថ្នាំ	ផ្នែកលាប	សំរេច	ផ្ទៃលាប	បរិមាណ
Acrylic Emulsion	ផ្នែកខាងក្នុង	Matt	បេតុង, ម្ខាងសិលា, ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង, Smart Board	5 លីត្រ, 15 លីត្រ

ទិន្នន័យនៃការលាប

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ : ជក់, រ៉ូឡូ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។

ប្រវែងអាចលាបបាន : ទ្រឹស្តី: 12.0 ម²/ លីត្រ (ផ្អែកលើ 30 microns DFT)

ល្បាយលាយ : ប្រើទឹកស្អាត។

- ជក់ និងរ៉ូឡូ : 20% អតិបរមា
- ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ : 10% អតិបរមា

ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន

	<u>ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់</u>
កំរិតសំពាធកម្រិត (Kg/cm ²)	: 120 – 150
ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60 °	: 0.017"
រំលាយ	: អតិបរមា 10%

ណែនាំកំរិតនៃកម្រាស់ : 30 – 40 មីក្រុន DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត) លាបក្នុងមួយលើកតាមស្តង់ដារ។

រយៈពេលស្ងួត : ផ្ទៃស្ងួត: 20 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។

រយៈពេលលាបពីលើ : 2 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

ការរៀបចំផ្ទៃ

ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។

ធូលី / ម្សៅ.....: សម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬ ខ្លាញ់ត្រូវប្រើសាប៊ូដើម្បីលាង។ រួចទុកអោយស្ងួត។

សំណើម.....: ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត។ ឬទុកពេលឱ្យស្ងួតល្អ។

កម្ទេចកម្ទី / កាត់សំណល់.....: ម្សៅ, ស្រទាប់ខូច, ដី, ...ល។ ត្រូវសម្អាតចេញអោយបានស្អាត និងអោយបានត្រឹមត្រូវ។

ស្បែកនិងផ្សិត.....: សម្អាតដោយកំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។

ការសម្អាត

លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។

ការផ្ទុក

ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ និងស្ងួត ក្នុងសីតុណ្ហភាព 5 °C ទៅ 40 °C។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន

- បិទធុងឱ្យជិត ហើយទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ ឬឆ្ងាយពីអាហារ និងភេសជ្ជៈ។
- ធានាឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលក្នុងពេលលាប និងសម្ងួត។
- អំឡុងពេលលាបថ្នាំលាប មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានអណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារដែក និងការជក់បារីឡើយ។
- ពេលលាបថ្នាំលាប គួរតែពាក់ឧបករណ៍ការពារភ្នែក។
- ក្នុងករណីប៉ះពាល់នឹងភ្នែក សូមលាងសម្អាតជាមួយទឹកឱ្យបានច្រើនភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ។
- យកស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែកដោយប្រើសាប៊ូ ឬទឹក។
- ថ្នាំលាបត្រូវតែរក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ជានិច្ច។
- ពេលដឹកជញ្ជូនថ្នាំលាប ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ តែងតែទុកក្នុងតំបន់ឱ្យត្រង់។
- បោះចោលកាកសំណល់ថ្នាំលាបណាមួយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិគុណភាពបរិស្ថានសមស្រប។

ចំណាំ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារការលះទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។